

空調暖氣保養報告

工單 SAMPLE-TU-2026-0318。合約 SAMPLE-SA-2026-031 的春季檢查。

trustmoses.com 上林家預覽用的虛構示例。不是真正的證明、保單、帳單、說明書或合約。

客戶	林美玲，示例路418號，示例市
技師	R. Ellis（虛構）
日期	2026年3月18日
設備	Carrier 熱泵，2016 年安裝
濾網	16x25x1，這次檢查已更換
電話	02-0000-4418

檢查清單

項目	結果
濾網 16x25x1	已更換。
室外盤管	已沖洗。鱗片看起來是直的。
室內盤管	僅目視。這次示例檢查沒看到滲漏。
冷凝水排水	已疏通。
恆溫器	製熱和製冷都有反應。
斷路開關和接觸器	完好並且到位。
溫差	這次示例檢查記為正常。沒有列出壓力值。

給房屋檔案的筆記

- 濾網維持每 3 個月換一次。這次之後的上次更換記為2026年6月12日，下次到期2026年9月12日。
- 合約裡的秋季檢查在2026年還沒到。
- 屋頂（建築瓦，2012 年更換）和 Rheem 熱水器（2019）不在這次檢查裡。

林美玲於2026年3月18日確認本示例檔案。